

27.2.2025 päivitetty selvitys kiinteistön hulevesijärjestelyistä

Latemar Oy kävi kuvaamassa kiinteistön Televisiontie 2 (kiinteistötunnus 98-447-117) kaivot ja selvittämässä pihalla olevat kaivot ja putkistot.

Kuvissa 1 ja 2 on sadevesikaivo, joka kerää pihan hulevedet. Sadevesikaivo yhdistyy kuvan 3 umpikaivoon. Pihalla oleva 5–6 m syvä umpikaivo (kuva 3) on yhteydessä Hollolan kunnan viemäriverkostoon. Umpikaivon paikka näkyy kuvassa 4.

Hulevedet menevät siis sadevesikaivosta (kuvat 1 ja 2) viemäriverkostoon umpikaivon kautta (kuva 3). Umpikaivon paikka näkyy myös kuvassa 2 taustalla oikealla.

Selvityksen mukaan sadevesikaivojen liittynät kunnan viemäriverkostoon on tehty Hollolan kunnan toimesta 80-luvun alussa, kun kiinteistöä on alettu rakentaa. Kaivojen tarkempi paikka näkyy alla olevassa piirustuksessa.



Kuva 1: Sadevesikaivo, joka kerää pihan hulevedet.



Kuva 2: Sadevesikaivon (myös kuvassa 3) paikka.



Kuva 3: 5–6 m syvä umpikaivo, Televisiontien puolelta.



Kuva 4: Umpikaivon (myös kuvassa 1) paikka.

Sadevedet valuvat katolta pääasiassa etupihan eteläpuolen ja vähäisissä määrin pohjoispuolen asfaltoidulle alueelle, josta ne ohjautuvat piha-alueen kaivoihin.



Pihalla oleva umpikaivo, joka on yhteydessä kunnalliseen viemäriverkkoon.	
Imeytyskaivo.	
Sadevesikaivo, joka kerää piha-alueen hulevedet.	
Kaivojen sulkemiseen vahinkotilanteessa käytettävien sulkumattojen sekä nesteen rajaamiseen käytettävien puomien säilytyspaikat.	
Asfaltoitu alue.	
Veden virtaussuunta.	
Dieselsäiliö.	
Ohennekontti.	