

16.5.2024

Anu Passila

HOLDno-2020-462

Tarkastusmuistio ympäristöluvan rauettamistarkastuksesta

Paikka Toijalantie 474, 16800 Hämeenkoski
kiinteistö 283-419-1-66

Aika 25.4.2024 klo 9:30

Läsnä Anu Passila, nykyinen toiminnanharjoittaja
Tero Passila, ympäristöluvan haltija
Jenna Kenttä, ympäristötarkastaja, Hollolan kunta

Asian tausta

Tero Passilalla on ympäristölupa (Etelä-Suomen Aluehallintovirasto 6.7.2015) eläinsuojalle. Ympäristöluvan mukainen päätuotantosuunta maidontuotanto, mutta luvan mukaiseen eläinmäärään sisältyy myös lihakarjaa.

Marraskuussa 2023 ympäristöluvan vuosiyhteenvedon toimittamispyynnön yhteydessä Anu Passila ilmoitti, että toiminta on siirtynyt hänen nimiinsä, lypsykarjasta on luovuttu ja että tilalla on enää pelkkää lihakarjaa.

Toiminnanharjoittajan mukaan tilan yhteenlaskettu eläinpaikkamäärä on 50-70. Ilmoitushetkellä eläinmäärä oli 63 nautaa, josta emolehmiä 22, hiehoja 18, alle 6 kk ikäisiä vasikoita 9 ja lihanautoja/sonneja 14. Tilan yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on siis noin 300 riippuen hieman eläinten ikäjakaumasta ja kokonaismäärästä. Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoituksenvaraisuuden raja eläinyksiköiksi muutettuna on 559, kun päätuotantosunnaksi katsotaan emolehmät.

Eläinmäärän mukaan lasketun kokonaiseläinyksikkömäärän perusteella todettiin, että tila ei ole enää ympäristöluvan tai yleisen ilmoitusmenettelyn mukaisen ilmoituksen varainen. Näin ollen todettiin, että ympäristölupa on tarpeen rauettaa. Tarkastus tehtiin ympäristöluvan rauettamiseen liittyen.

Tarkastuksella tehdyt keskeiset havainnot

Tarkastuksella kierrettiin tilakeskuksen piha-alueella ja käytiin läpi lantala, polttonestesäiliöt sekä jätteenkäsittelyasiat. Lisäksi käytiin sisällä navetassa. Tarkastuksen alussa toiminnanharjoittaja totesi, että toiminta on loppumassa kokonaan kolmen vuoden kuluessa. Eläinsuojassa oli tarkastushetkellä yhteensä 53 eläintä, joista noin 10 emolehmiä. Eläinsuojan sisällä käytäessä todettiin, että lypsyasema oli poistettu navetasta kokonaan.

Lietelantala oli asianmukaisesti aidattu ja silmämääräisesti arvioituna hyväkuntoinen. Toiminnanharjoittajan mukaan lantala on viime aikoina tyhjennetty vain kerran vuodessa keväisin, ja kuntoa on tarkkailtu tyhjennyksen yhteydessä.

16.5.2024

Paalimuovit varastoidaan kahteen suureen jäteastiaan ja toimitetaan jatkokäsittelyyn astioiden täytyttyä. Vaarallisia jätteitä syntyy määrällisesti vähän ja ne toimitetaan vuosittain Salpakierron järjestämään Roinaralli-keräykseen. Kemikaalit varastoidaan sisätiloissa lukkojen takana. Polttonestesäiliöitä oli yhteensä neljä, joista yksi viljakuivurin yhteydessä ja kolme muuta (farमारisäiliöt) yhdessä varastointitilassa. Farमारisäiliöt olivat kooltaan 5200 l, 3200 l ja noin 2000 l. Kaksi suurinta oli toiminnanharjoittajan mukaan muutaman vuoden vanhoja ja pienin oli tarkastettu hiljattain. Säiliöiden tyyppikilpiä ei päästy tarkastelemaan, koska tila oli ahdas eikä säiliöiden väliin mahtunut kulkemaan. Säiliöt olivat silmämääräisesti arvioituna hyväkuntoisia. Varastointitila oli lukittava umpiseinäinen katos. Katoksessa oli betonilattia, mutta se ei ollut reunoiltaan tiivis ja betonipinta oli hieman heikentyneen näköinen. Säiliöt olivat yksivaippaisia ja niissä oli ylitäytönestimet. Toiminnanharjoittajan mukaan säiliöiden kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti käytön yhteydessä.

Viljakuivurin polttonestesäiliö oli tilavuudeltaan 5000 litraa. Se oli toiminnanharjoittajan mukaan tyhjennetty ja silmämääräisesti tarkastettu kesällä 2023. Säiliö oli sijoitettu maapohjalle (alla betoniritilä ja sen alla murske), eikä sitä oltu katettu. Säiliö oli varustettu lukittavilla täyttö- ja tankkausyhteillä ja se oli silmämääräisesti arvioiden hyväkuntoinen.

Johtopäätökset ja toimenpiteet

Tarkastuksen sekä aiemmin saatujen tietojen perusteella voidaan todeta toiminnan supistuneen niin, ettei se ole enää ympäristöluvan- tai ilmoituksenvaraista. Koska toiminta kuitenkin jatkuu supistettuna, ei varsinaisia lopettamistoimia voida toistaiseksi edellyttää. **Näin ollen todetaan, että ympäristöluvan rauettamiselle ei ole estettä.** Ympäristönsuojeluviranomainen käynnistää rauettamismenettelyn. Edempänä annettavien kehotusten noudattamista voidaan valvoa ympäristönsuojelulain yleisen valvonnan puitteissa.

Kehotukset

1. Polttonestesäiliöiden varastointi on järjestettävä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti siten, että polttonesteen pääsy maaperään, pohjaveteen tai pintavesiin on estetty. Yksivaippaiset polttonestesäiliöt on näin ollen varastoitava katetussa tilassa tai katoksessa, tiiviillä alustalla (esim. vuotokaukalo tai reunoiltaan korotettu tiivis betonipohja). Polttonestesäiliöiden varastointi on järjestettävä määräysten mukaisesti **31.5.2025 mennessä**. Polttonestesäiliöt on tarkastutettava valtuutetun tarkastusliikkeen toimesta viimeistään 10 vuoden päästä käyttöönotosta ja tämän jälkeen säiliön kuntoluokan mukaisesti.
2. Polttonestesäiliöiden tarkastus- tai asennuspöytäkirjat TAI valokuvat tyyppikilvistä (mikäli niistä on luettavissa viimeisin tarkastus- tai käyttöönottopäivä) sekä suunnitelma siitä, kuinka polttonesteiden varastointi aiotaan järjestää, tulee toimittaa **31.8.2024 mennessä** osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi. Saateviestissä tulee mainita asian diaarinumero HOLDno-2020-462.
3. Kun eläinten pito loppuu kokonaan, tulee lantalat ja muut lannan käsittelyrakenteet tyhjentää lannasta. Eläinsuojan toimintaan liittyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen vastaanottoaikaan. Mahdolliset käyttämättä jääneet eläinsuojan toimintaan liittyvät kemikaalit tulee toimittaa asianmukaiseen jatkokäyttöön tai loppukäsittelyyn.

Mikäli eläintenpidon päätyttyä myös polttonesteiden varastointi päättyy tai vähenee, ei käytöstä poistuville säiliöille ole välttämätöntä rakentaa kohdan 1. mukaisia kiinteitä suojausrakenteita. Näidenkin säiliöiden osalta on kuitenkin varmistettava, ettei ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheudu sinä aikana, kun ne vielä ovat käytössä.

Perustelut

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut luvan- tai ilmoituksenvaraisen toiminnan loppuneen ja toiminnan jatkuvan alle luvan- tai ilmoituksenvaraisuuden rajan. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n

16.5.2024

mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos: 1) toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu; --

Eläinsuojan toiminnan päätyttyä tulee lantasaaliot ja muut lantalarakenteet tyhjentää lannasta, ja lanta tulee levittää pellolle tai toimittaa muuhun asianmukaiseen vastaanottoaikaan. Ympäristöluvan lupamääräysten mukaan lantavarastot tulee tyhjentää perusteellisesti vuosittain, mm. jotta niiden kuntoa voidaan luotettavasti tarkkailla. Kyseisen ohjeen voidaan katsoa koskevan myös eläinsuojaa, jolla ei ole ympäristölupaa tai jonka lupa on rauennut, sillä ympäristönsuojelulain mukaiset yleiset ympäristönsuojeluvälitteet (6 §: selvilläolovelvollisuus, 7 §: velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista, 16 §: maaperän pilaamiskielto, 17 §: pohjaveden pilaamiskielto, 20 §: yleiset periaatteet ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa) koskevat myös ei-luvanvaraisia toimijoita.

Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräysten (voimaan 15.11.2017) mukaan kaikki uudet polttonestesäiliöt on varustettava katetulla säiliön tilavuutta vastaavalla valuma-altaalla tai niissä on oltava muu kaksoispidätystekniikka tai muu vastaava rakenne. Koska kaksi uusinta farmarisäiliötä on toiminnanharjoittajan mukaan vain muutaman vuoden vanhoja, koskee niitä tämä ympäristönsuojelumääräysten kohta. Nykyisiä ympäristönsuojelumääräyksiä ovat edeltäneet Hämeenkosken kunnan ympäristönsuojelumääräykset (voimaan 2012), joiden mukaan *terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien ja ongelmajätteiden esim. öljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja säilytys on järjestettävä kiinteistöllä siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen tai muuhun ympäristöön on estetty*. Vastaava määräys on ollut jo vuonna 2004 voimaan tulleissa ympäristönsuojelumääräyksissä. Näin ollen myös vanhempia säiliöitä koskee käytännössä sama vaatimus siitä, että säiliössä on oltava jokin kaksoispidätystekniikka (esim. vuotokaukalo). Koska kattamaton vuotokaukalo kerää sadevettä, edellyttää määräys käytännössä myös säiliön kattamista, jotta mahdollinen öljyinen sadevesi ei pääse tulvimaan kaukalon reunan yli ympäristöön.

Polttonestesäiliöiden tarkastusvelvoite perustuu Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin (voimaan 15.11.2017), joiden mukaan kaikki öljylämmitys- ja polttonestesäiliöt tulee kiinteistön/säiliön omistajan tai haltijan tarkastuttaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta ja tämän jälkeen tarkastukset tulee tehdä tarkastuksessa todetun säiliön kuntoluokan mukaisesti. Kuntoluokitusten mukainen tarkastusväli on pisimmillään 10 vuotta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 527/2014: 88 §

Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (voimaan 15.11.2017): 14 ja 15 §

Hollolassa 16.5.2024

Jenna Kenttä
Ympäristötarkastaja
jenna.kentta@hollola.fi
p. 044 780 1438

Liitteet

Kuvia tarkastukselta

16.5.2024



Kuva 1. Lietelantala



Kuva 2. Farमारisäiliöiden varastointitila.

16.5.2024



Kuva 3. Viljakuivurin polttonestesäiliö.